



INDICAÇÃO

“Indica ao Executivo os serviços de roçada de mato e limpeza de vala na Rua Xerentes, em toda a sua extensão, no bairro Gaivota, neste município.”

Senhor Presidente:

Indico, por meio da Mesa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Tiago Rodrigues Cervantes, que viabilize, junto à secretaria competente, os serviços de roçada de mato e limpeza de vala na Rua Xerentes, em toda a sua extensão, no bairro Gaivota, neste município.

Justificativa

A presente Indicação atende às solicitações de moradores da localidade, que relatam o acúmulo de vegetação, lixo e sedimentos na via pública e em áreas de escoamento, situação que vem prejudicando o adequado escoamento das águas pluviais. O cenário descrito vem agravando significativamente os alagamentos em períodos de chuvas intensas, ocasionando transtornos à população, prejuízos materiais e comprometimento da infraestrutura urbana.

Além disso, o acúmulo de mato alto e resíduos favorece a proliferação de insetos e outros vetores, gera mau cheiro e representa potencial risco à saúde pública, bem como impactos ambientais negativos.

A manutenção periódica, com a devida roçada e limpeza das valas e áreas de drenagem, é medida preventiva essencial, contribuindo para a segurança, mobilidade e qualidade de vida dos moradores da região, além de assegurar a adequada conservação do ambiente urbano.

Diante do exposto, considerando o interesse público e a urgência da demanda, solicito a especial atenção do Executivo para o atendimento desta propositura.

Sala “D. Idílio José Soares”, em 23 de março de 2026.

**WILLIAN TADEU RAMOS DE SOUSA
VEREADOR**



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO



MANIFESTO DE ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itanhaém. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate?chave=31Y0-F970-KD9K-SK22>, ou vá até o site <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 31Y0-F970-KD9K-SK22